


本学キャンパスマップと建設予定地


◎撮影アングルごとの工事進捗状況は、写真又はマップ内の【➡】をクリックするとご覧いただけます。

【A】 工事現場事務所からの視点



■工事の状況:山留工事(撮影日:R6.7.19)

【B】 講義棟からの視点



■工事の状況:山留工事(撮影日:R6.7.19)



【D】グラウンド東側からの視点



■工事の状況:山留工事(撮影日:R6.7.19)

【C】グラウンド南側からの視点




■工事の状況:山留工事(撮影日:R6.7.19)

注:図中の「建設予定地」の位置及び敷地範囲は、厳密ではありませんのでご了承ください。

【A】 工事現場事務所からの視点



①工事の状況:重機による杭基礎工事(撮影日:R6.6.1)



②工事の状況:山留工事(撮影日:R6.7.19)



[トップページに戻る](#)

【B】 講義棟からの視点



①工事の状況:準備工事/ネットフェンス設置による建設予定地の仮囲い(撮影日:R6.4.8)




②工事の状況:重機による整地作業(撮影日:R6.5.14)



③工事の状況:重機による杭基礎工事(撮影日:R6.6.1)




④工事の状況:山留工事(撮影日:R6.7.19)



[トップページに戻る](#)


【C】グラウンド南側からの視点



①工事の状況:準備工事/ネットフェンス設置による建設予定地の仮囲い(撮影日:R6.4.8)



②工事の状況:重機による整地作業(撮影日:R6.5.14)



③工事の状況:重機による杭基礎工事(撮影日:R6.6.1)



④工事の状況:山留工事(撮影日:R6.7.19)



[トップページに戻る](#)


【D】グラウンド東側からの視点





①工事の状況:準備工事/ネットフェンス設置による建設予定地の仮囲い(撮影日:R6.4.8)



②工事の状況:重機による整地作業(撮影日:R6.5.14)



③工事の状況:重機による杭基礎工事(撮影日:R6.6.1)



④工事の状況:山留工事(撮影日:R6.7.19)

[トップページに戻る](#)